

Fúró gyorsbefogó

Gyors fúrószárcsere az
alacsony állásidő érdekében



CNC megmunkáló központokban vagy folyamatos fúróberendezésekben a fúrószárok cseréje általában időigényes feladat. Az ebből eredő állásidők miatt a fúróállomások gyakran szűk keresztmetszetet jelentenek a termelésben.

A fúrótokmányok használata jelentősen csökkenti a gép állásidejét. A fúrók gyorsan, egyszerűen és további szerszámok nélkül cserélhetők közvetlenül a gépen. A rendszer nagy koncentrikussága tökéletes furatkialakítást is lehetővé tesz.

ELŐNYÖK

- Gyorsabb fúrószárcsere további szerszámok nélkül
- Csökkentett állásidő
- Tökéletes fúrési minőség

ÁTTEKINTÉS


- 10 mm-es szárú és szorítófelületű fúrószárok befogására
- Minden elterjedt géptípushoz





70 %

IDŐMEGTAKARÍTÁS
A GYORSABB
FÚRÓSZÁR-CSERÉVEL



30 %-kal

JOBB KÖRBEFUTÁS



-100 %

NINCS SZÜKSÉG
SZERSZÁMRA A
FÚRÓSZÁRAK
CSERÉJÉHEZ

Az Ön előnyei ezáltal...



HATÉKONYSÁG ÉS TERMELÉKENYSÉG

A fúrószár gyors és egyszerű cseréjéhez

- Rövidebb állásidők a gyors, szerszám nélküli fúrószárcserének köszönhetően
- Nagyobb rendelkezésre állás a csökkentett állásidőknek köszönhetően



MINŐSÉG

Precíz fúrás tökéletes minőségben

- Tökéletes furatok a nagy koncentricitásnak köszönhetően



MEGBÍZHATÓSÁG

Az egyenletes teljesítmény érdekében

- A rendszer funkcionalitása és tartóssága már több ezerszer bizonyított

Fúró gyorsbefogó:
Fúrás csere
helyett!

